Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 - ex OCDPC 948/2022

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, COMUNE DI ISCHIA (NA) CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017

CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

ELABORATO	ELENCO ELABORATI	Scala: -
PG_EE_01		Cod.:

Il Progettista e DL:

Il Responsabile del Procedimento:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. PONTICELLI ANTONIO
SEZIONE A
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
N° ISCRIZ.: 19845

(ing. Antonio Ponticelli)

(geom. Luca De Scisciolo)

0	Ottobre 2023	Emissione	A. Ponticelli	A. Ponticelli	L. De Scisciolo
Revisione	***Data***	***Descrizione***	***Elaborato***	***Verificato***	***Approvato***

Questo elaborato è di proprietà del tecnico progettista e non puo' essere riprodotto o divulgato a terzi senza autorizzazione scritta ai sensi della Legge 22.04.1941 e art. 2575 e sgg. del C.C.

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017

CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47

ELENCO ELABORATI

N.°	*Tipo*	*Codice elaborato*	*Titolo*	*Scala*	*Emis. 0*	
		PG_EE				
0	Relazione	**PG_EE_01**	Elenco elaborati		ott. '23	
			ELABORATI DESCRITTIVI			
N.°	*Tipo*	*Codice elaborato*	*Titolo*	*Scala*	*Emis. 0*	
		PG_ED				
1	Relazione	**PG_ED_01**	Relazione generale		ott. '23	
2	Relazione	**PG_ED_02**	Relazione idrologica		ott. '23	
3	Relazione	**PG_ED_03**	Relazione idraulica		ott. '23	
3	Relazione	**PG_ED_04**	Elenco Prezzi		ott. '23	
4	Relazione	**PG_ED_05**	Analisi Nuovi prezzi		ott. '23	
5	Relazione	**PG_ED_06**	Compito Metrico Estimativo		ott. '23	
			ELABORATI GRAFICI			
N.°	*Tipo*	*Codice elaborato*	*Titolo*	*Scala*	*Emis. 0*	
		PDE_EG				
1	Grafico	**PG_EG_01**	Corografia generale	1:25.000	ott. '23	
2	Grafico	**PG_EG_02.1**	Individuazione del bacino idrografico dell'Alveo Lapillo su aereofoto	1:1.000	ott. '23	
3	Grafico	**PG_EG_02.2**	Individuazione delle aeree permeabli su ortofotopiano	1:500	ott. '23	
4	Grafico	**PG_EG_02.3**	Individuazione dell'Alveo Lapillo su catastale	1:500	ott. '23	
5	Grafico	**PG_EG_03.1**	Inquadramento urbanistico dell'area di intervento: Stralcio del Piano Regolatore Generale	1:2.000	ott. '23	
6	Grafico	**PG_EG_03.2**	Inquadramento vincolistico dell'area di intervento: Stralcio del Piano Territoriale Paesistico	1:2.000	ott. '23	
7	Grafico	**PG_EG_03.3**	Inquadramento idrogeologico dell'area di intervento: Stralcio della carta geolitologica	1:2.000	ott. '23	
8	Grafico	**PG_EG_03.4**	Inquadramento idrogeologico dell'area di intervento: Stralcio della carta geomorfologica	1:2.000	ott. '23	

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO UBICATO PRESSO VIA PENDIO DEL LAPILLO, COMUNE DI ISCHIA (NA) - CODICE INTERVENTO CD-IS-1-017 *CUP: E38H23000520001 - CIG: 9965537D47*						
ELENCO ELABORATI						
9	Grafico	**PG_EG_03.5**	Inquadramento idrogeologico dell'area di intervento: Stralcio della carta della suscettibilità all'innesco da frana	1:2.000	ott. '23	
10	Grafico	**PG_EG_03.6**	Inquadramento idrogeologico dell'area di intervento: Stralcio delle carte della paricolosita e del rischio da frana	1:2.000	ott. '23	
11	Grafico	**PG_EG_03.7**	Inquadramento idrogeologico dell'area di intervento: Stralcio delle carte della paricolosita e del rischio idraulico	1:2.000	ott. '23	
12	Grafico	**PG_EG_03.8**	Inquadramento ambientale dell'area di intervento: Stralcio delle carte dei siti Natura 2000	varie	ott. '23	
13	Grafico	**PG_EG_04.1**	Inquadramento su rilievo topografico dello stato pregresso dell'Alveo Lapillo	1:100	ott. '23	
14	Grafico	**PG_EG_04.2**	Profilo longiutidanale dello stato di fatto dell'Alveo Lapillo	1:100	ott. '23	
15	Grafico	**PG_EG_05.1**	Inquadramento su rilievo topografico dello stato di progetto dell'Alveo Lapillo	1:100	ott. '23	
16	Grafico	**PG_EG_05.2**	Profilo longiutidanale dello stato di progetto dell'Alveo Lapillo	1:100	ott. '23	
17	Grafico	**PG_EG_05.3**	Sezioni	1:100	ott. '23	
18	Grafico	**PG_EG_06**	Vasca di accumolo e laminazione della portata meteorica: Carpenteria ed Armatura	1:50	ott. '23	